

附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | C441600200909713003668<br>0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 开采矿种                          | 石灰岩  |
| 地理位置          | 河源市和平县洵源镇李田村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 0.46 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 0.46 公顷，位于河源市和平县洵源镇李田村，历史上开采矿种为石灰岩，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状：根据 2022 年土地变更调查数</p> |                               |      |

|                            |                                                                                                                                    |                              |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>据，地块内现状为农村道路、乔木林地、其他草地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.46                                                                                                                               | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.46 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 90%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢雯雯

填报时间：2024年10月26日

审核人：王明

## 附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | C441624201006713006845<br>8003                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 开采矿种                           | 陶瓷土  |
| 地理位置          | 河源市和平县上陵镇桃源村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 矿区/图斑<br>面积 (hm <sup>2</sup> ) | 1.37 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 1.37 公顷，位于河源市和平县上陵镇桃源村，历史上开采矿种为陶瓷土，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状及规划用途：根据 2022 年土地</p> |                                |      |

|                            |                                                                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>变更调查数据，地块内现状为农村道路、旱地、其他草地和乔木林地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 1.37                                                                                                                                       | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 1.37 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 96%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                        |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢雯雯

填报时间：2024.10.26

审核人：

谢雯雯

附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | C441600200909713003667<br>9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 开采矿种                          | 石灰岩  |
| 地理位置          | 河源市和平县洵源镇曲潭村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 0.26 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 0.26 公顷，位于河源市和平县洵源镇曲潭村，历史上开采矿种为石灰岩，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状及规划用途：根据 2022 年土地</p> |                               |      |

|                           |                                                                                                                                    |                             |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
|                           | <p>变更调查数据,地块内现状为乔木林地和灌木林地。</p> <p>总体评估判断为:①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少;②水质污染、土壤污染环境风险较低,不会对周边生态环境造成严重影响;③无耕地破坏。</p> |                             |      |
| 矿山需修复面积(hm <sup>2</sup> ) | 0.26                                                                                                                               | 矿山已自然复绿面积(hm <sup>2</sup> ) | 0.26 |
| 复绿率(%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好,主要植被有乔木、灌木、草本,经评估复绿率约100%,经评估认定为合格,符合自然复绿认定条件。</p>                                                                |                             |      |

填报单位(认定牵头部门)盖章:

填报人: 谢厚厚

审核人:

填报时间: 2024.10.26

附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT4416242016000005001                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 开采矿种                           | 陶瓷土  |
| 地理位置          | 河源市和平县上陵镇桃源村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 矿区/图斑<br>面积 (hm <sup>2</sup> ) | 1.05 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 1.05 公顷，位于河源市和平县上陵镇桃源村，历史上开采矿种为陶瓷土，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状及规划用途：根据 2022 年土地</p> |                                |      |

|                            |                                                                                                                                        |                              |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>变更调查数据，地块内现状为乔木林地、竹林地和其他草地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 1.05                                                                                                                                   | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 1.05 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 99%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                    |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢雯雯

填报时间：2024.10.26

审核人：

陈明

附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | C441624201006712006634<br>1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 开采矿种                          | 建筑用花岗<br>石 |
| 地理位置          | 河源市和平县贝墩镇三多村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |            |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 0.45       |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 0.45 公顷，位于河源市和平县贝墩镇三多村，历史上开采矿种为建筑用花岗石，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现在已经关停，已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状及规划用途：根据 2022 年土地</p> |                               |            |

|                            |                                                                                                                               |                              |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>变更调查数据，地块内现状为乔木林地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.45                                                                                                                          | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.45 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 92%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                           |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢厚霞

填报时间：2024.10.26

审核人：王明

附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | C441600200905713002334<br>8002                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 开采矿种                          | 陶瓷土   |
| 地理位置          | 河源市和平县大坝镇合水村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |       |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 25.40 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 25.40 公顷，位于河源市和平县大坝镇合水村，历史上开采矿种为陶瓷土，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，图斑红线范围内包含一户建设年限较长的村民住房，25.40 公顷已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> |                               |       |

|                           |                                                                                                                                                                                                      |                             |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
|                           | <p>三、本地块现状及规划用途:根据 2022 年土地变更调查数据,地块内现状用途为农村道路、公路用地、农村宅基地、采矿用地、裸岩石砾地、其他草地、乔木林地、其他林地、灌木林地、旱地。</p> <p>总体评估判断为:①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少;②水质污染、土壤污染环境风险较低,不会对周边生态环境造成严重影响;③无耕地破坏。</p> |                             |       |
| 矿山需修复面积(hm <sup>2</sup> ) | 25.40                                                                                                                                                                                                | 矿山已自然复绿面积(hm <sup>2</sup> ) | 25.40 |
| 复绿率(%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好,主要植被有乔木、灌木、草本,经评估复绿率约 99%,经评估认定为合格,符合自然复绿认定条件。</p>                                                                                                                                  |                             |       |

填报单位(认定牵头部门)盖章:

填报人:谢雯雯

填报时间:2024.10.26

审核人:

谢晓峰

## 附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT4416242006330004005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 开采矿种                          | 轻稀土矿 |
| 地理位置          | 河源市和平县下车镇镇山村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 5.97 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 5.97 公顷，位于河源市和平县下车镇镇山村，历史上开采矿种为轻稀土矿，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，其中 5.97 公顷已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状：根据 2022 年土地变更调查数</p> |                               |      |

|                            |                                                                                                                               |                              |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>据，地块内现状为乔木林地和其他林地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 5.97                                                                                                                          | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 5.97 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 83%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                           |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢雪夏

填报时间：2024.10.26

审核人：

（手写签名）

附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT4416242006330009012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 开采矿种                          | 轻稀土矿 |
| 地理位置          | 河源市和平县下车镇石含村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 3.99 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 3.99 公顷，位于河源市和平县下车镇石含村，历史上开采矿种为轻稀土矿，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，其中 3.99 公顷已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状：根据 2022 年土地变更调查数</p> |                               |      |

|                            |                                                                                                                               |                              |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>据，地块内现状为乔木林地和其他林地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 3.99                                                                                                                          | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 3.99 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 85%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                           |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：

谢雯雯

审核人：

谢名

填报时间：

2024.10.26

## 附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT44162420063300300051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 开采矿种                           | 轻稀土矿 |
| 地理位置          | 河源市和平县优胜镇上潭村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 矿区/图斑<br>面积 (hm <sup>2</sup> ) | 1.46 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、原图斑编号为 CT4416242006330030005，面积为 1.46 公顷，位于河源市和平县优胜镇上潭村，历史上开采矿种为轻稀土矿，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，其中 0.52 公顷已自然复绿，切割后编号为 CT44162420063300300051。</p> <p>二、自然复绿图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿</p> |                                |      |

|                            |                                                                                                                                                                                                    |                              |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、自然复绿地块现状：根据 2022 年土地变更调查数据，地块内现状为乔木林地、其他林地、其他草地和特殊用地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 1.46                                                                                                                                                                                               | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.52 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 86%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                                                                                |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：

谢雯雯

审核人：

王明华

填报时间：2024.10.26

附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT4416242006330036018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 开采矿种                          | 轻稀土矿 |
| 地理位置          | 河源市和平县长塘镇田吉村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 0.48 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 0.48 公顷，位于河源市和平县长塘镇田吉村，历史上开采矿种为轻稀土矿，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，其中 0.48 公顷已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状：根据 2022 年土地变更调查数</p> |                               |      |

|                            |                                                                                                                                       |                              |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>据，地块内现状为交通服务站用地、乔木林地和其他林地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.48                                                                                                                                  | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.48 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 85%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                   |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢雯雯

填报时间：2024.10.26

审核人：

王明

## 附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT4416242016000005002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 开采矿种                           | 建筑用砂岩 |
| 地理位置          | 河源市和平县上陵镇桃源村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |       |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 矿区/图斑<br>面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.93  |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 0.93 公顷，位于河源市和平县上陵镇桃源村，历史上开采矿种为建筑用砂岩，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现在已经关停，其中 0.93 公顷已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状：根据 2022 年土地变更调查数</p> |                                |       |

|                            |                                                                                                                                   |                              |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>据，地块内现状为乔木林地、竹林地、其他草地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.93                                                                                                                              | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.93 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 86%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                               |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢雯雯

审核人：

填报时间：2024.10.26

## 附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT4416242006330030010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 开采矿种                          | 轻稀土矿 |
| 地理位置          | 河源市和平县优胜镇新联村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 0.50 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 0.50 公顷，位于河源市和平县优胜镇新联村，历史上开采矿种为轻稀土矿，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于中转场地，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现在已经关停，其中 0.50 公顷已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状：根据 2022 年土地变更调查数</p> |                               |      |

|                            |                                                                                                                                    |                              |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>据，地块内现状为其他草地、乔木林地和其他林地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.50                                                                                                                               | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.50 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 75%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢雪雯

填报时间：2024.10.26

审核人：

（手写签名）

附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT4416242016000005003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 开采矿种                          | 陶瓷土  |
| 地理位置          | 河源市和平县上陵镇桃源村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 1.40 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 1.40 公顷，河源市和平县上陵镇桃源村，历史上开采矿种为陶瓷土，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，其中 1.40 公顷已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状：根据 2022 年土地变更调查数</p> |                               |      |

|                            |                                                                                                                                        |                              |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>据，地块内现状为乔木林地、竹林地、其他林地和其他草地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 1.40                                                                                                                                   | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 1.40 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 85%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                    |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：



审核人：

*(Handwritten signature)*

填报时间：

2024.10.26

## 附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT44162420063300120111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开采矿种                           | 轻稀土矿 |
| 地理位置          | 广东省河源市和平县长塘镇龙陂村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 矿区/图斑<br>面积 (hm <sup>2</sup> ) | 3.19 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、原图斑编号为 CT4416242006330012011, 原图斑面积 3.19 公顷, 位于河源市和平县长塘镇龙陂村, 历史上开采矿种为轻稀土矿, 采矿证号为无, 无用地手续, 开采方式为露天开采, 属于采场, 用地权属为集体土地所有权, 图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山, 现已经关停, 其中 2.42 公顷已自然复绿, 切割后编号为 CT44162420063300120111。</p> <p>二、自然复绿图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势, 现山体状态基本稳定, 发展趋势为稳定, 且与外界交通联系较弱, 不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题, 同时对生态系统的人为干扰也已停止, 依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力, 可以使矿</p> |                                |      |

|                            |                                                                                                                                                                                              |                              |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、自然复绿地块现状:根据 2022 年土地变更调查数据，地块内现状为乔木林地、其他林地、裸土地。</p> <p>总体评估判断为:①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少;②水质污染、土壤污染环境风险较低,不会对周边生态环境造成严重影响;③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 3.19                                                                                                                                                                                         | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 2.42 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 82%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                                                                          |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢夏夏

填报时间：2024.10.26

审核人：

谢夏夏

附录 1:

16

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT44162420063300120041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 开采矿种                          | 轻稀土矿 |
| 地理位置          | 广东省河源市和平县长塘镇龙陂村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 3.88 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、原图斑编号为 CT4416242006330012004，原图斑面积为 3.88 公顷，位于河源市和平县长塘镇龙陂村，历史上开采矿种为轻稀土矿，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，其中 3.35 公顷已自然复绿，切割后编号为 CT44162420063300120041。</p> <p>二、自然复绿图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿</p> |                               |      |

|                            |                                                                                                                                                                                               |                              |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、自然复绿地块现状：根据 2022 年土地变更调查数据，地块内现状为乔木林地、其他林地、农村道路。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 3.88                                                                                                                                                                                          | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 3.35 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 89%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                                                                           |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢雯雯

填报时间：2024.10.26

审核人：

王明

## 附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | 4416240610015002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 开采矿种                           | 砖瓦用砂岩 |
| 地理位置          | 河源市和平县优胜镇秀溪村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |       |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 矿区/图斑<br>面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.22  |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 0.22 公顷，位于河源市和平县优胜镇秀溪村，历史上开采矿种为砖瓦用砂岩，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，原为矿山建筑，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，其中 0.22 公顷已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状：根据 2022 年土地变更调查数</p> |                                |       |

|                            |                                                                                                                                               |                              |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>据，地块内现状为其他园地、乔木林地、其他草地、农村宅基地、公路用地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.22                                                                                                                                          | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.22 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 88%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                           |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢雯雯

填报时间：2024.10.26

审核人：

谢晓峰

## 附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

19

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | 44162406300030011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 开采矿种                          | 建筑石料用<br>灰岩 |
| 地理位置          | 河源市和平县上陵镇米福村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 0.30        |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、原图斑编号为 4416240630003001, 原图斑面积为 0.30 公顷, 位于河源市和平县上陵镇米福村, 历史上开采矿种为建筑石料用灰岩, 采矿证号为无, 无用地手续, 开采方式为露天开采, 属于采场, 用地权属为集体土地所有权, 图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山, 现已经关停, 其中 0.19 公顷已自然复绿, 切割后编号为 44162406300030011。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势, 现山体状态基本稳定, 发展趋势为稳定, 且与外界交通联系较弱, 不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题, 同时对生态系统的人为干扰也已停止, 依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力, 可以使矿山地质环境</p> |                               |             |

|                            |                                                                                                                                                                                                      |                              |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状：根据 2022 年土地变更调查数据，地块内现状为其他园地、乔木林地、其他草地、农村宅基地、农村道路、空闲地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.30                                                                                                                                                                                                 | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.19 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 87%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                                                                                  |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢夏夏

审核人：

填报时间：2024.10.26

## 附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | C441600201011713008033<br>5001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 开采矿种                          | 陶瓷土  |
| 地理位置          | 河源市和平县优胜镇石坝村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 0.78 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、该图斑面积为 0.78 公顷，位于河源市和平县优胜镇石坝村，历史上开采矿种为陶瓷土，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，其中 0.78 公顷已自然复绿。</p> <p>二、该图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、本地块现状：根据 2022 年土地变更调查数</p> |                               |      |

|                            |                                                                                                                                             |                              |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>据，地块内现状为乔木林地、其他林地、其他草地、裸土地、农村道路。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.78                                                                                                                                        | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 0.78 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 88%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                         |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢雯雯

填报时间：2024.10.26

审核人：

（手写签名）

## 附录 1:

历史遗留矿山自然复绿认定备案表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 矿山名称/图斑<br>编号 | CT44162420063300110041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 开采矿种                          | 轻稀土矿 |
| 地理位置          | 河源市和平县长塘镇龙陂村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |
| 矿区/图斑<br>拐点坐标 | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 矿区/图斑<br>面积(hm <sup>2</sup> ) | 9.15 |
| 矿山/图斑复绿<br>说明 | <p>一、原图斑编号为 CT4416242006330011004，原图斑面积为 9.15 公顷，位于河源市和平县长塘镇龙陂村，历史上开采矿种为轻稀土矿，采矿证号为无，无用地手续，开采方式为露天开采，属于采场，用地权属为集体土地所有权，图斑属于无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，现已经关停，其中 7.16 公顷已自然复绿，切割后图斑 CT44162420063300110041。</p> <p>二、自然复绿图斑现状地表已有较好的自然复绿趋势，现山体状态基本稳定，发展趋势为稳定，且与外界交通联系较弱，不存在由采矿活动引发或加剧的对人居生命、财产安全构成威胁的地质安全问题，同时对生态系统的人为干扰也已停止，依靠生态系统的自我调节能力和自我组织能力，可以使矿</p> |                               |      |

|                            |                                                                                                                                                                                                        |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                            | <p>山地质环境达到稳定，生态系统功能得到恢复和改善。</p> <p>三、自然复绿地块现状：根据 2022 年土地变更调查数据，地块内现状为其他园地，乔木林地，其他林地，其他草地，裸土地。</p> <p>总体评估判断为：①矿山及其影响范围内对人居、生命、财产安全构成威胁的危岩体、地质灾害等地质安全问题极少；②水质污染、土壤污染环境风险较低，不会对周边生态环境造成严重影响；③无耕地破坏。</p> |                              |      |
| 矿山需修复面积 (hm <sup>2</sup> ) | 9.15                                                                                                                                                                                                   | 矿山已自然复绿面积 (hm <sup>2</sup> ) | 7.16 |
| 复绿率 (%)                    | <p>本地块自然复绿植被质量较好，主要植被有乔木、灌木、草本，经评估复绿率约 87%，经评估认定为合格，符合自然复绿认定条件。</p>                                                                                                                                    |                              |      |

填报单位（认定牵头部门）盖章：

填报人：谢夏夏

填报时间：2024.10.26

审核人：

王明